

ANALIZY

Załącznik nr 4.10.1 na 93 str. – Analiza działania załogi oraz funkcjonowania instalacji samolotu na podstawie zapisów pokładowych rejestratorów lotu

Załącznik nr 4.10.2 na 28 str. – Analiza pracy zespołu napędowego

Załącznik nr 4.10.3 na 5 str. – Analiza pracy instalacji paliwowej

Załącznik nr 4.10.4 na 14 str. – Analiza naprawy uszkodzonej osłony radaru samolotu Tu-154M nr 101

Załącznik nr 4.10.5 na 3 str. – Profil podejścia do lądowania